

長松地区 第4次工事

新潟県優良工事表彰

整地工 6.04 ha 畦畔工 776m 用水路工 2856m 排水路工 455m

この工事では、写真の通り山と川に挟まれた工区で、至る箇所からの湧水があり地盤は軟岩やレキ層のため基盤切盛土で大変な苦勞をした。

施工前



施工後

